









Wartungen – Schadensfotos (Aufnahmen 2007)



baumann + trapp gbr
Mattenmühle 1
D-77876 Kappelrodeck
Tel: 07841 - 290300
Fax: 07841 - 290305
email: w.trapp@baumann-trapp.de
www.ideen-fuer-kinder.com

	
Fäulnisbildung an einem Reck	Fäulnis durchgehend an Schaukel
	
abgenutzte Kettenglieder	First Schaukelgestell, 1/3 faul - wechseln
	
Pilze sichtbar - auswechseln	Eichschwelle – durchgefaut nach 6 Jahren
	
Schaukelfirst – eindringende Nässe - beobachten	innenliegende faule Stelle – kann zu einem schnellen Fäulnisprozess führen

Wartungen - Schadensfotos - zu übereifrig



Standpfosten einer Schaukel aus Kiefer imprägniert mit Dachpappe umwickelt – 10 Jahre alt
Der beauftragte Prüfer sperrte das Gerät wegen beginnender Fäulnis – alle 4 Pfosten sahen nach dem Ziehen aus den Fundamenten wie abgebildet aus. (Name des Kindergartens ist uns bekannt)
